

Gutachten

Straßenfassade und Balkone Wohnhaus
Herderstraße 8, Berlin-Steglitz 1999

**Planungskonzept Dach- und Fassadensanierung
16. Grundschule Ludwig-Bechstein** 2000
Halbauer Weg 25, Berlin-Steglitz

Planungsgutachten zum Kosten-Nutzen Vergleich
Erweiterung der Kindertagesstätte
Rosenheimer Straße 20b, Berlin-Schöneberg 2000

Bestandsbewertung Wohn- und Geschäftshaus
Kaiserin-Augusta-Allee 30 / Neues Ufer 10, Berlin-Tiergarten 2000

**Mängelbegutachtung Sondereigentum Wohnanlage
von 304 Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten** 2000
Am Dorfanger 1 – 13 / Angerstr. 9 – 19
Schönefeld / Brandenburg

Grobcheck (Bestandsbewertung) 2001
Wohn- und Geschäftshaus
Richardplatz 1 / Herzbergstraße 72
Berlin-Schöneberg

Bestandsbewertung Wohnhaus 2001
Koblenzer Straße 10, Berlin-Wilmersdorf

Schimmelbefall Wohnhaus 2001
Lauterstraße 10, Berlin-Steglitz

Fassaden und Dächer Wohn- und Geschäftshaus 2001
Melanchthonstraße 12–12a / Spenerstraße 13, Berlin-Moabit

Ausführungsmängel Fassaden, Treppenhäuser,
Gewerbe EG, Kellergeschoß und Dachgeschoß 2002
Wohn- und Geschäftshaus, Torstraße 24, Berlin-Mitte



Bestandsbewertung und Sanierungskonzepte Dachausbau 2002
Hertelstraße 8 / Rheingaustraße 26, Berlin-Wilmersdorf

**Begutachtung und Bewertung
von Hochwasserschäden für die Allianz Versicherung** 2002
Dessau, Raguhn, Schierau, Jeßnitz, Kakau und Elster,
Sachsen-Anhalt

Feuchtigkeitsschäden Wohnanlage 2002
Potsdamer Straße 36-36a, Berlin-Lichterfelde

Begutachtung diverser Verbrauchermärkte 2002
der Kaiser's Tegelman AG
in verschiedenen Berliner Stadtbezirken

Sanierungsgutachten Dächer Wohnanlage 2003
Alt-Wittenau 63-63d / Eichborndamm 243,
Berlin-Reinickendorf



Probe Nr.	Herkunft	Gesamtgewicht (g)	Maschenweite (mm)						Größtkorn (mm)	
			4	2	1	0,5	0,25	0,125 < 0,125		
3	Stachel	1,11	0,0	0,0	2,7	13,5	49,9	32,4	5,4	1
4	Mörtel innen	18,20	1,9	0,7	3,1	17,0	47,4	27,5	2,5	5
1	H2	20,96	0,0	0,5	0,9	3,8	29,2	50,9	14,7	2
2	H1	8,7	0,0	0,0	0,8	8,6	42,5	39,2	8,9	1
13	H3	43,13	0,0	0,6	0,7	6,8	38,7	41,9	11,5	2
14	H4	25,71	0,0	0,2	10,7	29,7	35,7	18,0	4,1	2



Gebäudetreppen Wohnhäuser
Wichgrafstraße 19A, Potsdam-Babelsberg / Brandenburg 2003

Mängel- / Schadenfeststellung Verbrauchermarkt
mit Parkdeck 2004
Heerstraße 221, Berlin-Spandau

Feuchtigkeitsschäden im Souterrain und
Dachdichtung Seitenflügel Wohnhaus 2005
Arndtstraße 21, Berlin-Kreuzberg



Energieberatung

Gebäudeenergieberater
mit Zertifizierung des Bundesamtes für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) seit 2004
Beraternummer 03271/01

Energieberatung, Planung und Durchführung
von Sanierungsmaßnahmen für Gebäudehüllen seit 2004
in verschiedenen Berliner Stadtbezirken und in Brandenburg

Wärmeschutznachweise
für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen seit 2004
in verschiedenen Berliner Stadtbezirken und in Brandenburg

Untersuchung Schimmelbefall und
Planung Wärmeschutzmaßnahmen 2005
Mörchinger Straße 29-35, Berlin-Zehlendorf

Wärmeschutznachweis
für den Neubau eine Einfamilienhauses 2005
Karl-Marx-Straße 97, Zernsdorf-Brandenburg

Energieberatung
für eine Eigentumswohnanlage 2006-7
Hoffbauerpfad 2-4, Berlin-Zehlendorf

